MOD. LADY

Scala in alluminio super professionale con gradino 8 cm.
Super professional aluminium ladder with 8 cm rung.

100% MADE IN ITALY · GRADO DI SICUREZZA DEGREE OF SAFETY B · A. MAX LAVORO WORKING HEIGHT 3,8 MT · MAX KG 150 · EU EN 131-2 2018

certificate



OPTIONAL



Maggiore sicurezza con il bracciolo.
Improved safety with new handles.



Ampi gradini ad alta resistenza.
Wide high-resistance steps.



Fissaggio gradini con tecnologia aeronautica.
Rung fixing with aeronautical technology.

OPTIONAL



Ruote retrattili più barra rigida.
Retractable wheels and strong bar.

LE IMMAGINI SONO FORNITE AL SOLO SCOPO ILLUSTRATIVO E NON COSTITUISCONO ELEMENTO CONTRATTUALE
THE IMAGES ARE PROVIDED ONLY FOR ILLUSTRATION PURPOSE AND DO NOT CONSTITUTE A CONTRACTUAL ELEMENT

faraone Industrie spa



Versatile in ogni situazione garantendo stabilità e sicurezza.
Versatile in any situation, it guarantees stability and safety.



Sistema di stabilizzazione a croce.
Cross-stabilising system.



Comoda e robusta sacca portaoggetti.
Practical tool bag.



Maggiore stabilità con le traverse di rinforzo agli angoli.
Increased stability with reinforced crossbars on the corners.




Piano di lavoro professionale antisdrucciolo e montante ergonomico in alluminio ossidato argento. Professional anti-slip platform and ergonomic upright made of silvery aluminium.

specifiche tecniche / technical specifications

ARTICOLO ITEM	N° GRADINI N. OF RUNGS	PESO KG. WEIGHT KG.	A . cm	B . cm	C . cm	D . cm	E . cm	F . cm	G . cm
LADY 3	3*	7	245	65	36	48	73	140	16
LADY 4	4*	8	267	87	36	50	88	163	16
LADY 5	5*	9	289	109	36	53	103	186	16
LADY 6	6*	10	311	131	36	55	118	209	16
LADY 7	7*	11	333	153	36	58	133	232	16
LADY 8	8*	12	355	175	36	60	148	255	16
LADY 9	9*	13	377	197	36	63	163	278	16

SENZA ANCORAGGIO / WITHOUT ANCHORING
CON ANCORAGGIO / WITH ANCHORING
* INCLUSO PIANO DI LAVORO / WORK DECK INCLUDED



* **ATTENZIONE**: i fori per l'applicazione dei braccioli non vengono realizzati dall'azienda. / **ATTENTION**: the holes for installing the handrails are not factory-provided